

**SEZNAM POTREBNIH POSTOPKOV, VZDRŽEVALNIH DEL V GALERIJ SV.  
BARBARE  
IN NABAVA POTREBNE OPREME ZA GALERIJSKO DEJAVNOST**

1. Po 13. letih od izgradnje je skrajni čas, da se investicija zaključi, pridobi uporabno dovoljenje, uredi zemljiško knjižna razmerja med občino in župnijo.
2. Dogovor med Občino Idrija, KS mesto Idrija in Župnijo Idrija, ki je bil sprejet leta 2006 je NUJNO potrebno obnoviti, posodobiti in uskladiti s potrebami današnjega časa.
3. V skladu z dogovorom o urejanju tega prostora med Občino Idrija, Krajevno skupnostjo mesto Idrija in Župnijo Idrija iz leta 2006, bi bilo NUJNO POTREBNO IZBRATI kvalificiranega izvajalca vzdrževalnih del in hitrih intervencij v galeriji in kripti.
4. Ponovno bi bilo potrebno imenovati PROGRAMSKI ODBOR galerije ( občina, KS, župnija)
5. Najpotrebnejša od vsega je sanacija ZAMAKANJA nad vhodnimi vrati. Zaradi izvedbene napake pri gradnji objekta se je takoj pojavilo zamakanje deževnice pa tudi vdori meteornih vod v prostor.
6. Druga pomembna zadeva je ločitev električnega napajanja za galerijo in kripto od električnega napajanja črpalk za fontano v parku.
7. Nujno je potrebno v servisnem prostoru namestiti tehnično pomivalno korito, kjer bo možno zajemati vodo v vedra za ročno mokro čiščenje površin v prostoru in izlivanje umazane vode. Zaradi sedanje izvedbe lijakov v sanitarijah praktično ni možno naliti vodo niti v ½ l plastenke. Kako naj potem v normalnih pogojih vsaj za silo vzdržujemo tlake in druge površine?
8. Občina kot lastnik bi v proračunu morala zagotoviti vsaj enkrat letno strojno čiščenje tal in premaz, saj bi po mnenju strokovnjakov le tako ohranili videz in kvaliteto teraco tlakov.
9. Zagotovljena bi morala biti tudi primerna finančna sredstva za nabavo osnovnega čistilnega pribora ( metle, omela, vedra, pomivala, lopata za sneg) in ustrezno količino čistilnih sredstev ter brisač in toaletnega papirja na WCjih. Sedaj se znajdemo po svoje a to ni ničemer podobno.
10. Ker je ogrevanje in ventilacija neustrezna v mesecu januarju in februarju ni možna dejavnost zaradi mraza, v mesecu juliju in avgustu pa zaradi vročine. Potreben bi bil strokovni pregled delovanja in ustreznosti inštaliranega talnega in stropnega ogrevanja ter delovanja prezračevalnega sistema. Nujno bi bilo potrebno zagotoviti ustrezne klimatske pogoje skozi celo leto. Skupaj s tem problemom bi bilo potrebno tudi ustrezno dodelati-dokončati vhodna vrata.
11. V zvezi z ogrevanjem sem tudi že predlagal, da se na mestu, ki je predviden za čuvarja razstave namesti stenski konvektor, tistega v predprostoru WCja pa izklopi. Zaradi mraza v jesenskem in pomladanskem obdobju se je že zgodilo, da so nam čuvaji zboleli.
12. Zagotoviti bi bilo potrebno tudi stalen nemoten dovoz do galerije. Zaradi totalnega parkirnega kaosa na tem območju je največkrat dovoz likovnih eksponatov nemogoč in jih

moramo prenašati iz na cesti ustavljenega dostavnega vozila. Sedanje talne oznake so po mnenju mestnega redarstva trenutno neustrezne in ne rešujejo problema.

## **OPREMA:**

Galerija je praktično brez opreme za razstavljanje. Montirana je le kovinska letev za obešanje. V letih delovanja smo uspeli na račun odpovedi ene razstave torej zmanjšanja dejavnosti nabaviti obešalni sistem za 30 likovnih del.

Ker nimamo razstavnih kubusov ne moremo razstavljati kiparskih del, ki zahtevajo podnožja. Nabava le teh bi bila velika pridobitev za raznovrstnejši program razstav. Obiskovalci pogrešajo kiparske razstave.

Potrebna bi bila tudi nabava najnujnejšega ročnega orodja: kladivo, klešče, izvijači, olffa nož...in najnujnejšega materiala za pripravo razstav: lepilne trakove, maskirni trak, risalni žeblički, bucike, lepilo za papir, vpisne knjige in kemični svinčniki.....

Mnogo je še potrebnega a to je najnujnejše, če hočemo izvajati razstavno dejavnost vsaj na enakem nivoju kot do sedaj.

Ponovno sestavil in dopolnil Nande Rupnik  
Idrija, januar 2022

